

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета  
образования администрации  
города Тамбова  
\_\_\_\_\_ Е.Д.Выжимов  
« \_\_\_\_ » 2017 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта МАУ ДО «ДЮСШ № 1»
- 1.2. Адрес объекта г.Тамбов, ул. Широкая, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2\_этажа, 1748 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка да; 15615 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1941, последнего капитального ремонта 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_
- 1.6. Название организации, *(полное юридическое наименование - согласно Уставу, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» «краткое наименование МАУ ДО «ДЮСШ №1»)*
- 1.7. Юридический адрес организации г. Тамбов, ул. Широкая,8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование детей по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, греко-римской борьбе, дзюдо, художественной гимнастике.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского  
транспорта)**

Автобус: № 14, №31, № 23, № 8, маршрутное такси, № 31, № 16, № 26, №30

№30, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м  
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГП	<i>Б</i>
	в том числе инвалиды:	<i>Б</i>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

\* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурнофункциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая	ДЧ-И		

	к зданию (участок)		
2	Вход (входы) в здание	дч-и	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-и	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-и	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**  
доступно частично избирательно.

#### **4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)</b>
<b>1</b>	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Установка светового и звукового маяка.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Установка устройств, задерживающих закрывание дверей.</i>

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Установка тактильных табличек и направляющих полос.</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Есть</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек, световых и звуковых сигналов.</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)</i>
8	Все зоны и участки	<i>Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения.</i>

4.2. Период проведения работ план

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ограничено

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) хорошо

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН/ не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется  
4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации муниципальных образовательных организаций и предоставляемых ими услуг в сфере образования:

\_\_\_\_\_ Выжимов Е.Д., председатель комитета образования администрации города Тамбова

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации муниципальных образовательных организаций и предоставляемых ими услуг в сфере образования:

\_\_\_\_\_ Бунина Л.Н., председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общес тво глухих»

\_\_\_\_\_ Кулдошин Е.В., заместитель председателя комитета образования администрации города Тамбова

\_\_\_\_\_ Можейко А.В., заведующая территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Тамбова

\_\_\_\_\_ Саранчин Н.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

\_\_\_\_\_ Сысоева С. А., консультант комитета образования администрации города Тамбова

\_\_\_\_\_ Ястребова С.В., консультант комитета образования  
администрации города Тамбова

Приложение 1  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ №  
 от « \_\_\_» 2017 года

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию**  
**МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Широкая 8**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	<i>1 эт, 43, 47</i>	<i>43, 47, 48</i>	нет	К,С,Г	Устройство пандуса, поручней, установка визуальной информации тактильных обозначений	Капитальный ремонт
1.2	Путь(пути) движения на территории	<i>есть</i>		<i>1,2,3</i>	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К,С,Г	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>						
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>						
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>		<i>2</i>				

	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>						
--	-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	дч-и			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно



**Приложение 2  
к обследованию ОСИ  
к доступности ОСИ №**

от «\_\_»

**2017 года**

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>нет</i>						
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	3					
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	7,47, 48		Установлена светового звукового маяка, изготовленные и установка табличек на языке Брайля написанные выпуклым шрифтом для входа в учреждение, установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт	Установлена светового звукового маяка, изготовленные и установка табличек на языке Брайля написанные выпуклым шрифтом для входа в учреждение, установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	<i>есть</i>	8.13		Установка светового и звукового маяка.	Текущий ремонт	Установка светового и звукового маяка.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	I [риложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: *доступно частично избирательно*

Приложение 3 к  
обследованию ОСИ к  
доступности ОСИ № \_  
от «\_\_\_» 2017 года

**1 Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МАУ ДО  
«ДЮСШ № 1», ул. Широкая, 8**

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>Есть</i>	9,22		<i>отсутствуют световой и звуковой маяки</i>	<i>КС,Г</i>	<i>Установка светового и звукового маяков</i>	<i>Текущий ремонт</i>
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>	10,1 1					
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>есть</i>						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>						
3.5	Дверь	<i>14</i>			<i>Дверной проем соответствует СНиП, нет задерживающих устройств</i>	<i>Всех категории</i>	<i>Установка задерживающих устройств входной группы МГН</i>	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	12, 13						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>						

*II Заключение по зоне:*

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>ДЧ-И</b>			индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению: доступно частично избирательно**

Приложение 4 (П)  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ №\_  
 от «\_\_\_» 2017 года

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Широкая,8**

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>нет</i>						
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	<i>1 этаж: 8-9, 10- II, 18,27,3 5 2 этаж: 14,13</i>	<i>30-40,5 5</i>	<i>Отсутствуют тактильные обозначения, световой и звуковой маяки, нет возможности для движения инвалидов средств перемещения, т.к. зал оборудован специальным покрытием</i>	<i>С,КТ</i>	<i>Установка световых и звуковых маяков, тактильных обозначений</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	<i>нет</i>						
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>						

*II Заключение по зоне:*

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№- на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	<b>ДЧ-И</b>			<i>технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания</i>

*Комментарий к заключению: доступно частично избирательно*

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда  
 МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Широкая.8  
 Наименование объекта, адрес**

№ п/Г1	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	<i>нет</i>						

*II Заключение по зоне:*

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда				

Комментарий к заключению \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш - жилые помещения  
 МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул.Широкая,8**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемент			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет						

*Заключение по зоне:*

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - жилые помещения				

Комментарий к заключению: *доступно частично избирательно*



Приложение 5  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ №\_  
 от «\_\_» 2017 года

**1 Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Широкая, 8**  
*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	<i>1 этаж</i>  <i>14а, 14б, 14в.</i>	<i>15 15.1</i>	<i>Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи.</i>	<i>Г,КС</i>	<i>Установка тактильных обозначений кнопки вызова помощи</i>	<i>Текущий ремонт</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>есть</i>		<i>16 16.1</i>	<i>Отсутствуют тактильные обозначения</i>	<i>К КС</i>	<i>Установить тактильные обозначения</i>	<i>Текущий ремонт</i>

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>						
					Отсутствуют индивидуальные шкафы для одежды, в т. ч. для хранения костыле и и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м., тактильные обозначения	К, Г, С	Оборудовать шкафами и местом для кресел-колясок, установить тактильные обозначения.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И			

Приложение 6  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ №\_ \_  
 от «\_\_\_» 2017 года

**1 Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МАУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Широкая, 8**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>		54,55, 57,58, 59			<i>При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>					<i>При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации</i>	<i>Текущий ремонт</i>

6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>				<i>Всех категорий</i>	<i>При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы и информации</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>						

*II Заключение по зоне:*

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	1 Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<b>ДЧ-И</b>			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: *доступно частично избирательно*